

P.P.R.I. de la Sée

PLAN DE PRÉVENTION DU RISQUE INONDATION

Carte informative des phénomènes :
Planche 5/6

SERVICE INSTRUCTEUR :
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'ÉQUIPEMENT


RÉALISATION :
ALP'GÉORISQUES

Vu pour être annexé
à l'arrêté préfectoral
du 29 JUIN 2007

Pour le Service de l'Équipement
de la Manche

Généraliste

1 2 3 4 5 6



Édition : Juin 2007



Photo 4 :
Maison régulièrement inondée, entre 30 et 40cm d'eau en 1990.



Photo 3 :
En 1990, l'eau est arrivée à la 2ème marche.



Photo 2 :
Usine inondée en 1999 suite à la reconstruction du bief.
En 1968 l'usine Labrun est inondée suite à une déformation du bief.



Photo 1 :
Maison régulièrement inondée (non datée).

Légende

Echelle : 1/10 000

La Sée et ses principaux affluents :

- Lit mineur
- Bief
- Zone enveloppe du champ d'inondation
- Zone d'inondation par surverse de bief
- Etang
- Nom du cours d'eau
- Limite communale

Onvrages :

- Remblai
- Nature et caractéristiques des ouvrages hydrauliques

Historique :

- Chaussée régulièrement inondée
- Information historique inondée