

## P.P.R.I. de la Sée

PLAN DE PRÉVENTION DU RISQUE INONDATION

Carte informative des phénomènes :  
Planche 6/6

SERVICE INSTRUCTEUR :  
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'ÉQUIPEMENT

RÉALISATION :  
ALPGEORISQUES

Vu pour être annexé  
à l'arrêté préfectoral  
du 28 JUIN 2007

Pour le Préfet du département de la Manche  
le Directeur départemental de l'équipement  
de la Manche

Carole MOYNIER

1 2 3 4 5 6



Édition : Juin 2007



Photo 2 :  
Usine inondée en 1999 suite à l' destruction du bief.  
En 1966 l'usine Lebrun est inondée suite à une défectuosité du bief.

Usine partiellement  
inondée (non datée)

Pont d'origine emporté  
suite à un embâcle (non datée)

Abords de la station  
d'épuration régulièrement  
inondés (non datée)

Photo 1 :  
Maison régulièrement inondée (non datée)



**Légende**

Echelle : 1/10 000

La Sée et ses principaux affluents :

- Lat mincur
- Bief
- Zone enveloppe du champ d'inondation
- Zone d'inondation par surverse de bief
- Etang
- La Sée
- Nom du cours d'eau
- Limite communale
- Ouvrages :
- Remblai
- Cadre  
h ~ 1m  
l ~ 2,5m
- Nature et caractéristiques  
des ouvrages hydrauliques
- Historique :
- Chaussée  
régulièrement  
inondée.
- Information historique  
inondée.